

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, भागलपुर।

पत्रांक :- 2572 / भागलपुर, दिनांक :- 27.07.2023

प्रेषक,

"ई० विनय कुमार सिंह"
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, भागलपुर।

सेवा में,

प्राचार्य,
गौथल्स पब्लिक स्कूल,
पीरपैती, भागलपुर 813209.

विषय :- गौथल्स पब्लिक स्कूल, पीरपैती, भागलपुर का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।


प्रसंग :- आपका पत्र सं०- 442 दिनांक 06.07.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सहायक अभियंता, भवन अवर प्रमंडल सं०-02, भागलपुर के पत्रांक 70 दिनांक 26.07.2023 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कहना है कि गौथल्स पब्लिक स्कूल, पीरपैती, भागलपुर का निरीक्षण संबंधित सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा किया गया। निरीक्षणोपरांत सामान्य परिस्थिति में उक्त स्कूल भवन सुदृढ़ पाया गया।

अतः वर्तमान में उक्त भवन वर्ष 2023-24 में पठन पाठन कार्य हेतु सुदृढ़ है।

विश्वासभाजन


27.07.2023
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, भागलपुर।